

Uputstvo za pripremu fajlova za sečenje pločastih materijala

1. Format fajla

Preporučeni formati:

- DXF (AutoCAD)
- PDF (vektorski!)

Raster slike (JPG, PNG, TIF) se ne preporučuju osim ako služe kao podloga za orijentaciju – sečenje zahteva vektore.

2. Radne dimenzije

Dimenzije artboarda treba da odgovaraju stvarnim dimenzijama materijala.

3. Tačna pozicija i dimenzije

- Fajl za sečenje mora savršeno da odgovara grafici
- Ne sme biti pomeranja ili skaliranja
- Udaljenost linije od štampe mora biti precizna - 0.5 mm
- Ako ima više objekata za sečenje - svi moraju biti na jednoj radnoj površini

4. Merne jedinice

Svi crteži moraju biti u milimetrima (mm)

5. Sečene linije – pravila

Koristi različite boje linija za različite procese:

Funkcija	Boja linije	Naziv sloja (layer)
Sečenje (Cut)	Crvena (#FF0000)	Cut ili Knife
Bigovanje (Crease)	Plava (#0000FF)	Crease
Polusečenje (KissCut)	Zelena (#00FF00)	KissCut

6. Dodatna pravila

- Debljina linije: 0.01 mm ili "Hairline"
- Linije moraju biti vektori (Path) – ne tekst, ne raster
- Linije moraju biti zatvorene, bez preklapanja
- Bez duplikata — duple linije = dupli prolaz noža

7. Postavljanje pasera

- 3 pasera sa jedne strane, 4 pasera sa druge strane (po jedan u svakom uglu dizajna)
- Stavljaju se van dizajna, ali unutar radne površine
- Razmak između pasera i dizajna: 10–20 mm
- Bez duplikata — duple linije = dupli prolaz noža
- Izgled pasera - Crni krug 6mm



Ukoliko dostavljeni fajlovi nisu pripremljeni u skladu sa ovim uputstvima, ne možemo garantovati kvalitet.

Sve eventualne korekcije i prilagođavanja fajlova koje vršimo u našem studiju naplaćuju se dodatno, u skladu sa aktuelnim cenovnikom grafičke pripreme.